

폐 유기 시약에 폐산 혼합



폐시약통 관리 상태 불량
(폐 시약 처리용 갈때기
청결 유지 후 사용바랍니다.)

폐산 용액통에 연구활동종사가
폐 유기용액을 부어놓은 상태에서
다른 연구활동종사가 폐산 처리
(폐 시약 처리 시
폐 용액통의 스티커 확인 후
처리 바랍니다.)



폐 용액통에서 계속 열발생 으로
폐 용액통이 폭발 직전
입구가 열에 의하여 황색으로
변색 됨.
(소량의 폐산을 처리한 상태)